



## VEILLE DOCUMENTAIRE

### Liste des nouveautés SIB - CN/AD - BS/SL/SI et documentation réglementaire

**Veille documentaire émise le 19/04/2021**  
**Nombre de nouveautés : 4**

	SIB	AD/ CN	BS/SI/SL	Document EASA/Dgac /Osac	Date	Objet	Désignation Type Modèle	Remarques
1				P-24-01	13/04/2021	Contrôle de l'activité des personnels de certification au titre des M.A.801(b)(1) / ML.A.801(b)(2)		
2			TN 4050		01/04/2021	Dispositif d'aspiration de l'air du cockpit	LS4, LS4-a, LS4-b	
3			SB-912-070R2 / SB-914-052R2		16/04/2021	Inspection et/ou remplacement de la tige de culbuteur	Moteur Rotax : 912, A, F, S et 914 F	Révision
4			SL-912 i-001R1 / SL-912-015R2 / SL-914-013R2 SL-2ST-009R2		16/04/2021	Arrêt moteur ou choc hélice	Moteur Rotax : 912, 914, 2 temps toutes variantes	Révision



VEILLE DOCUMENTAIRE