

**Liste des nouveautés SIB - CN/AD et BS/SL/SI**
**Nombre de nouveautés : 16**

SIB	AD/CN	BS/SI/SL	Date	Objet	Désignation Type Modèle	Concerné Ou Non concerné	Remarques
1		LS07 amdt 155	26/01/2021	Liste des bulletins et Lettres de service	DR 400 et DR 300	Concerné	révision
2		LS06 amdt 136	26/01/2021	Liste de la documentation technique	DR 400 et DR 300	Concerné	révision
3		LS 210104	21/01/2021	Supplément manuel de vol - pilote automatique s-tec55x	DR 400	Concerné	DR400 tous types équipés d'un pilote automatique S-TEC55X (sauf DR400/500)
4			26/01/2021	Manuel d'entretien DR400 Edition 4 de juillet 2014, amendement 16, janvier 2021	Tous les DR400 à l'exception des DR400/500 et DR400 RP.	Concerné	Amendement 16
5			05/01/2021	Supplément au manuel de vol (Document no. 1003363)	DR 400 sauf DR 400/500	Concerné	DR400 si équipés d'un pilote automatique S-TEC55X (sauf DR400/500)
6		SBRTC-2019-3	25/01/2021	Modification majeure : Transpondeur Garmin GTX 335 avec ADS-B	WT9 Dynamic LSA / Club	Concerné	BS optionnel /recommandé
7		SBRTC-2020-5	25/01/2021	Remplacement de l'unité ROAD du capteur de pression du carburant par le capteur de pression du carburant KAVLICO	WT9 Dynamic LSA / Club	Concerné	BS optionnel /recommandé
8		SBRTC-2020-6	25/01/2021	Arrêt production tuyau d'huile CONTI (Rotax P/N 956390), remplacement possible par le tuyau d'huile CONTI M4M-2 (Rotax P/N 956394)	WT9 Dynamic LSA / Club	Concerné	BS classé comme information
9		SBRTC-2020-7	25/01/2021	Modification du système d'information sur le trafic de TRX-1500 en AT-1	WT9 Dynamic LSA / Club	Concerné	BS optionnel /recommandé
10		SBLSA-930-2021	25/01/2021	Transition de l'avion WT9 Dynamic LSA du « Permit to Fly » à la CofA.	WT9 Dynamic LSA	Non concerné	Uniquement pour le n° de série DY-444/2012
11			27/01/2021	TCDS EASA.P.037 FLAIR-2 Series	Hélice FLAIR-2 / H-FLR2_5-D-I_C	Concerné	révision
12		TN ASG 32 N°10	22/01/2021	Conversion ASG 32 en ASG 32 EI	ASG 32	Non concerné	pas d'appareil de cette variante dans l'admin
13		TN 02-99 révision III	04/12/2020	Nouveaux tissus de verres	Tous les planeurs Schleicher de la Product List et hélices AS2F1 (TCDS EASA.P.004)	Concerné	révision

SIB	AD/CN	BS/SI/SL	Date	Objet	Désignation Type Modèle	Concerné Ou Non concerné	Remarques
14		TN 02-2008 révision III aéronef EASA	04/12/2020	Instruction pour l'installation d'équipement	Tous les planeurs Schleicher de la Product List	Concerné	révision
15		TN 02-2013 Révision II	04/12/2020	Fibre de carbone	ASW 17, ASW 20 (toutes variantes), ASK 21 B / Mi, ASW 22 (toutes variantes), ASW 24 toutes variantes), ASW 24 E, ASH 25 toutes variantes incluses ASH 30 Mi), ASH 26, ASH 26 E, ASW 27, (toutes variantes incluses ASW 27-18 « ASG 29 » et ASW 27-18 E « ASG 29 E »), ASW 28 (toutes variantes), ASW 28-18 E, ASH 31 Mi, ASG 32 (toutes variantes), AS 33 (toutes variantes) et hélice AS2F1 (TCDS EASA.P.004)	Concerné	révision
16			28/01/2021	Liste des émetteurs homologués	Tous	Concerné	Concerné