



## VEILLE DOCUMENTAIRE

### Liste des nouveautés SIB - CN/AD et BS/SL/SI

**Veille documentaire émise le 22/03/2021**  
**Nombre de nouveautés : 7**

	SIB	AD/CN	BS/SI/SL	Date	Objet	Désignation Type Modèle	Remarques
1			ZBWT9 26/A / 2021	12/03/2021	Inspection du support moteur des aéronefs avec train d'atterrissage fixe et moteur Rotax 912 iS.	WT9 ULM	Impératif
2				18/03/2021	Consultation décollage au remorqueur planeur motorisé, moteur en marche	Planeur motorisé	
3			SL N°284	17/03/2021	Cylindre moteur Lycoming	O 235	Initial
4				17/03/2021	Traduction de courtoisie de la Directive de Navigabilité de l'EASA (référence 2021-0070)	JS-MD 1C	Impératif
5				22/02/2021	DSAC G40-01 Ed4 V0 Guide général Partie-M et Partie- ML		Révision
6				17/03/2021	DSAC L-01-00 Répertoires des documents		
7			SB Gen. 01-2020	30/11/2020	Entoilage des planeurs et motoplaneurs Scheibe en toiles synthétiques	Tous les planeurs et motoplaneurs Scheibe sous régime EASA	