

Liste des nouveautés SIB - CN/AD et BS/SL/SI

Veille documentaire émise le 12/04/2021

Nombre de nouveautés : 7

	SIB	AD/CN	BS/SI/SL	Date	Objet	Désignation Type Modèle	Remarques
1				25/03/2021	TCDSN No.: EASA.A.377 Issue: 3 MS 880 & Rally 100 Series	Voit TCDS	Révision
2				07/04/2021	NPA 2021-06 Proposition Mise à jour CS-STAN	Tout aéronef part ML	
3			HC-SB-61-394	05/04/2021	Inspection et modification des pattes de guidage	Hélice Hatrzell	
4			SI-912-033 /SI- 914-036	05/04/2021	Tâches d'entretien supplémentaire (étanchéité circuit d'huile : utilisation LOCTITE 243)	Rotax 912 et Rotax 914 (voir SI pour les modèles et n°)	
5				09/04/2021	CT 00.040-00 Liste des communications techniques en vigueur	Planeur sous part ML immatriculé en Suisse	Réglementation Suisse
6				09/04/2021	CT 02.020-35 Application des instructions d'entretien et potentiels publiés par les constructeurs, et son annexe	Planeur sous part ML immatriculé en Suisse	Réglementation Suisse
7				09/04/2021	CT 02.010-30 Rapport de travail	Planeur sous part ML immatriculé en Suisse	Réglementation Suisse
8							
9							
10							